




Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 164/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.



O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA solicitando informações referentes à recuperação da estabilidade e segurança da estrutura da Rua Janaúba, cruzamento com a Rua Maria Pequenina Azevedo e da continuação da Rua Antônio Massoti Filho, abaixo da Igreja São João Batista, no bairro Boa Vista:

1) Em relação à rede pluvial, bem como a recuperação da área verde danificada, o Município tem algum planejamento para início da obra, sendo que essas ações são de sua responsabilidade e que novos períodos chuvosos se aproximam e poderão danificar e aumentar riscos à população?

2) Foi realizado algum estudo ou elaborado algum projeto para impedir que a rua desmorone? Em caso afirmativo, qual a previsão para a Secretaria de Obras realizar esse projeto? Este é um problema antigo e que já fez a população temer no último período chuvoso. A Secretaria competente foi informada, tem conhecimento da seriedade e dos possíveis riscos. A Copasa que precisava realizar trabalho no local para impedir a ocorrência de vazamentos na rede de esgoto, já realizou o trabalho, necessitando agora o município dar o suporte e atenção a localidade.



Câmara Municipal de Varginha

JUSTIFICATIVA

Este Vereador apresentou em maio deste ano a Indicação Nº207 na qual solicitou que fossem tomadas as providências cabíveis para a recuperação da estabilidade e segurança da estrutura do local indicado, uma vez que apesar de ter sido realizado o asfaltamento das vias, não foi construída uma rede de captação das águas pluviais.

Assim, sem um sistema adequado para a captação e o escoamento das águas pluviais, as águas descem em grande velocidade provocando a erosão da área verde que sustenta o logradouro. Parte da via inclusive já começou a ceder.

Em resposta à referida Indicação, a Copasa informou que realizou a manutenção do local e visando evitar a ocorrência de novos vazamentos fez a ancoragem e a travessia de cabo de aço para sustentação da rede coletora de esgoto. Entretanto, relatou que a construção de uma rede pluvial e a recuperação da área verde competem ao Município.

Assim, diante dos frequentes questionamentos dos munícipes que temem a ocorrência de acidentes e de novos desmoronamentos que poderiam inclusive afetar as estruturas das residências próximas, apresenta este Requerimento e solicita o apoio dos nobres Edis para a sua aprovação. Por fim, espera as informações solicitadas sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa para conhecimento de toda a população.

**Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha,
em 15 de setembro de 2021.**

Apoliano de Jesus Rios
Apoliano do Projeto DOM
Vereador - PP

REGINALDO DE OLIVEIRA TRISTÃO
Vereador

Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE

Requerimento Nº 164/2021



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 207/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA **solicitando providências cabíveis para a recuperação da estabilidade e segurança da estrutura da Rua Janaúba, cruzamento com a Rua Maria Pequeninha Azevedo e da continuação da Rua Antônio Massoti Filho, abaixo da Igreja São João Batista, no bairro Boa Vista.**

JUSTIFICATIVA

Com a realização de obras de infraestrutura no local, a exemplo do asfaltamento das vias, várias construções foram edificadas, porém não foi realizado um trabalho efetivo para a captação das águas pluviais.

Sem um sistema adequado para a captação e o escoamento das águas das chuvas, todo o volume de água desce em grande velocidade danificando a via e, principalmente, provocando a erosão da área verde e de suas paredes que sustentam o logradouro.

O volume de águas é muito grande, retirando a vegetação superficial e criando fissuras na parede de terra da área verde, causando desmoronamentos. Parte das vias, inclusive, já começaram a ceder.

Para sanar essa situação é necessário realizar um trabalho de engenharia local, com a instalação de algumas bocas de lobo e de manilhas para a condução destas águas para longe das regiões atingidas pela erosão evitando, assim, maiores transtornos e riscos aos moradores.



Câmara Municipal de Varginha

Após estabilizar a localidade é imprescindível a recuperação da cobertura vegetal do solo a fim de minimizar o desgaste do solo e evitar novos desmoronamentos da via que podem inclusive afetar a estrutura das residências próximas ou que vierem a ser futuramente construídas.

Por todo o exposto, solicita que o Executivo Municipal envie todos os esforços necessários para conter a erosão pluvial e recuperar a estabilidade e a segurança das referidas vias.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 05 de maio de 2021.

REGINALDO DE OLIVEIRA TRISTÃO
Vereador

Indicação Nº 207/2021

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

COMUNICAÇÃO EXTERNA

Página

1 / 1

Nº 1224/2021 – GRVR / GER

Varginha, 19 de maio de 2021.

Ao Excelentíssimo
Robson Souza de Almeida
Secretário
Câmara Municipal
Varginha - MG

Referência/assunto: Ofício Nº: 76/2021/SG / Indicação 207/2021.

Senhor Secretário,

Em atenção ao assunto em referência, informamos à Vossa Excelência que devido à falta de captação das águas pluviais e a falta de meio fio na calçada, ocorreu uma grande erosão danificando parte da área verde, onde passa a rede coletora de esgoto.

Informamos ainda, que a COPASA MG realizou a manutenção e visando evitar a ocorrência de novos vazamentos fez a ancoragem e a travessia de cabo de aço para sustentação da rede coletora de esgoto.

Com relação à rede pluvial, bem como a recuperação da área verde danificada a mesma é de responsabilidade do município.

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

MARCO AURELIO
RIBEIRO:45811156634

Assinado de forma digital por MARCO
AURELIO RIBEIRO:45811156634
Dados: 2021.05.19 18:37:16 -03'00'

Marco Aurélio Ribeiro
Gerência Regional Varginha - GRVR

Anexo:

- Relatório fotográfico.

