



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 160/2022

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos e ao Chefe de Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTAN, para que possa providenciar melhorias como **limpeza e capina, sinalização de trânsito com placas indicativas e instalação de um redutor de velocidade nas proximidades dos números 190 e 210, na Av. Terezinha Maria Bemfica, no Bairro São Lucas.**

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação se faz necessária para atender às reivindicações de moradores da suposta avenida. Após visita ao local pude observar que a avenida supracitada bem como as ruas ao redor não possuem sinalização de trânsito. Esta avenida possui duas vias de forma a permitir grande circulação de veículos e pedestres, porém as pessoas que chegam ao local não se sabem qual via desce ou qual via sobe, e acabam entrando na contra mão com veículos de moradores do local ou outros veículos que circulam no local, o que tem gerado bastante transtorno aos moradores (fotos e vídeo). É relevante destacar que crianças circulam pelo local constantemente e muitos veículos descem a avenida em alta velocidade, motociclistas fazem rachas em horários noturnos, causando grande incômodo aos moradores da região.

Esta avenida apresenta alguns pontos de ônibus que não possuem sinalização, inclusive um ponto de ônibus que se encontra nas proximidades do Nº 230, está localizado próximo a um bueiro, correndo o risco de o munícipe cair ao descer do ônibus, porque o bueiro encontra-se em péssimas condições, além de estar localizado muito próximo ao ponto de ônibus.



Câmara Municipal de Varginha

A via que é para subida de veículos também encontra problemas, pois muitos veículos também descem por ali em alta velocidade, e este lado também não tem sinalização, o que tem causado muitos acidentes. Além dos problemas de sinalização, o excesso de mato ao longo do centro da avenida prejudica a visibilidade de motoristas e pedestres. Além de estar contribuindo para o aparecimento de animais peçonhentos.

Cabe ressaltar ainda que a avenida é muito extensa e muitos munícipes utilizam o local para caminhadas, porém reclamam da dificuldade de circulação na via, devido a desorganização da sinalização de trânsito, e da alta velocidade dos veículos. Por isso é de extrema importância a instalação de um redutor de velocidade para que os pedestres, bem como moradores, tenham mais segurança.

Desse modo, solicita-se especial atenção e compreensão da Administração Municipal para que esta Indicação seja atendida o mais breve possível, garantindo segurança aos munícipes desse bairro.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 13 de abril de 2022.

LUCAS GABRIEL RIBEIRO "Dr. Lucas"
Vereador

Indicação Nº 160/2022