



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 - Vila Paiva | Varginha-MG | CEP: 37018-050
Fones: (35) 3690-3692 - (35) 3690-2042

OFÍCIO Nº: 72/2024

Varginha, 25 de abril de 2024.

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 53/2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 53/2024 de autoria do nobre vereador Daniel Rodrigues de Farias após informações recebidas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, informamos o que se segue:

Atenciosamente,



CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
Secretário Municipal de Governo



53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – SOSUB

De: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Para: Secretaria Municipal de Governo

A/c.: Ilmo. Sr. Carlos Honório Ottoni Júnior

Assunto: Resposta ao Processo nº 15969/2024 - Requerimento nº. 53 /2024

Data: 10/04/2024

Ilmo. Secretário,

No tangente ao Requerimento solicitando informações sobre o desmoronamento da calçada e do barranco lizado nas adjacências da Travessa José Martins Filho, no bairro da Vargem:

1. O local já foi vistoriado pela Secretaria Municipal de Obras, por meio do setor competente e pela Defesa Civil? Quais conclusões? Enviar cópia. Em caso negativo, existe a possibilidade de ser realizada tal vistoria?

R.: Sim, A Defesa Civil já esteve no local realizando vistoria e elaboração de laudo que segue em anexo.

2. O processo de desbarrancamento coloca a referida via em risco?

R.: Sim, com aumento de precipitação de chuvas esse processo erosivo pode evoluir.

3. Quais providências o Executivo Municipal pretende adotar em relação a resolução do problema no local? Já foi feito algum planejamento? Qual o prazo para execução?


R.: Está sendo elaborado um levantamento da área a receber a intervenção, uma vez que trata se uma Área de Preservação Permanente. Assim que esse levantamento estiver pronto e caso não interfira no curso de água será elaborado um projeto de contenção para o local.

4. A Copasa tem alguma relação com o problema mencionado? Em caso afirmativo, existe alguma medida de contenção a ser tomada?

R.: Não foi identificado ligação da Concessionária ao local da erosão.

Sem mais para o momento despedimo-nos.

Cordialmente,


William Gregório Grande
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Laudo de Vistoria Técnica

11/08/2023

Objetivo:

Vistoriar desabamento de talude, na Travessa José Martins Filho.

Requerente: Luzia.

Desenvolvimento:

Na data de 11/08/2023, por solicitação da requerente, visitamos a Travessa José Martins Filho objeto do presente Laudo, considerando queda do talude.

Durante a visita observamos o que segue:

- 1) A Vistoria foi executada de forma visual e superficial.
- 2) Não foram realizados testes, medições ou ensaios por ocasião da vistoria, consoante o nível de inspeção estabelecido como escopo para este trabalho.
- 3) Foi feita a verificação de sintomas indicativos de patologias e investigação de possibilidades com critérios de avaliação visuais, mas sem a identificação de suas origens.
- 4) Trate-se de queda de Talude, localizado na Travessa mencionada.
- 5) Verificando o talude, identificamos que o mesmo já desabou parcialmente, podendo atingir a rua e residências do local, em caso de novo sinistro.

Conclusão:


Diante às patologias verificadas no talude, detectamos alto risco erosão, podendo atingir parte da rua e até mesmo as residências do local.

As informações contidas nesse relatório são para uso preventivo e orientativo, e não poderá ser utilizado para fins judiciais, modificado, copiado, reproduzido ou divulgado sem a prévia autorização por escrito do seu autor, sendo que o seu uso indevido estará sujeito à aplicação da legislação competente.





Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

Era o que nos cabia relatar,


João Paulo Ferreira Júnior
Engº Civil



Coordenadoria Municipal de Defesa Civil

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil



Alameda dos Ipês, n. 01 – Pinheiros - Cep 37.030-640 - Fone: 3690.2055

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or similar character, located in the bottom right corner of the page.