



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 524/2021

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

A Vereadora que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e à Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG solicitando as **providências necessárias para a desobstrução da calçada na Rua Doutor Arnaldo, nas proximidades do imóvel de número 220, no Centro.**


JUSTIFICATIVA

Conforme as fotografias anexas, na Rua Doutor Arnaldo, em frente a um lote de terreno baldio, foram feitas obras que fazem com que os pedestres, inclusive idosos, tenham que utilizar o leito da via pública para transitar, pois a calçada encontra-se bloqueada com tubos de cabos de energia que descem rente ao poste até uma caixa de distribuição com tampo de concreto construída ao lado do poste, para levar fiação subterrânea de energia para o prédio em construção do outro lado da rua.

É importante ressaltar que a calçada já possui dimensão pequena e permitia uma passagem estreita mas, ao serem os tubos instalados do lado interno da calçada, a distância entre eles e o muro do imóvel em frente não permitem a passagem de pedestres de maneira confortável e segura.

Ante o exposto, zelando pela segurança e pelo bem-estar dos munícipes que utilizam o referido logradouro, apresenta esta Indicação e solicita o apoio dos órgãos competentes para o seu atendimento o mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 15 de setembro de 2021.


ZILDA MARIA DA SILVA
Vereadora


Daniel Rodrigues de Farias
Dandan
Vereador - PODE





