



Câmara Municipal de Varginha


Requerimento Nº 176/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.
Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 29 / 09 / 2021


Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes **informações a respeito da situação da Avenida Batistinha, nas proximidades do imóvel de número 71, no bairro Santa Maria:**

1. Existe previsão para realização das obras solicitadas por meio da Indicação de n. 226/2021?
2. Em caso afirmativo, informar o cronograma de execução da referida obra. Em caso negativo, esclarecer os motivos que inviabilizem a execução e quais providências pretendem tomar diante da urgência problema exposto.
3. Em razão da gravidade da situação no local e riscos à população, existe viabilidade para tomada imediata de providências? Ainda que em caráter provisório com o intuito de se evitarem acidentes.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento possui a finalidade de atender às constantes reivindicações dos moradores e usuários da Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria, que novamente procuraram este Vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público para com o problema enfrentado no local.

Conforme já levado a conhecimento do Poder Público por meio da Indicação de n. 226/2021, cuja cópia segue anexa, o logradouro em questão, na altura do imóvel de número 71, necessita de intervenção urgente e imediata a fim de



Câmara Municipal de Varginha

reconstruir parte da calçada que desbarrancou em direção ao ribeirão existente no local, bem como instalação de gradil de proteção no trecho que desmoronou.

Tais medidas são de extrema urgência, pois o local apresenta grande risco à segurança da população, conforme se verifica nas fotografias anexas, uma vez que munícipes, dentre eles crianças e idosos, não conseguem utilizar a calçada de maneira segura, precisando se deslocar pela via pública para passagem no local. Dessa forma, as alternativas que restam aos pedestres são arriscar-se passando na beirada do barranco ou pelo leito da via, que é extremamente movimentada.

Dessa forma, diante das inúmeras reclamações, o Vereador esteve no local para averiguar a situação e constatou que, desde o início do ano, nenhuma providência foi adotada para sanar o problema.


Assim, visando resguardar a integridade física dos usuários da via e evitar acidentes, bem como proporcionar mais segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam pelo local, reitera nesta oportunidade o pleito exarado na indicação retromencionada, na qual sugeriu a reconstrução da calçada, instalação de gradil de proteção e, não menos importante, a realização de estudo técnico para contenção do desbarrancamento e erosão no local.

Ademais, salienta-se a necessidade urgente de limpeza do referido ribeirão, que está em estado de extrema precariedade, na qual as águas se misturam com esgoto, causando intenso mau cheiro no local. O referido problema é alvo de grandes reclamações de moradores do entorno, necessitando de intervenção imediata do poder público.

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos munícipes incomodados com a situação, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 29 de setembro de 2021.

Apoliano de Jesus Rios
Apoliano do Projeto DOM
Vereador - PP


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


CRISTOVÃO VILAS BOAS
Vereador


Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE

Requerimento Nº 176/2021



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 226/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, na figura do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB- para que sejam tomadas as seguintes providências na Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria:

- Reconstrução da Calçada na altura do nº 71 da via;
- Instalação de gradil de proteção, na altura do nº 71 da via, em frente ao trecho que deslizou;
- Realização de estudo para contenção do desbarrancamento e erosão no local.

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por diversos munícipes que relataram o estado precário que se encontra a calçada existente no logradouro supramencionado, em frente ao número 71. Conforme pode ser verificado nas fotos em anexo, existe um enorme buraco formado pela destruição da calçada e do gradil de proteção que impede o acesso ao riacho contíguo a via.

No trecho em questão, constata-se graves riscos de acidentes, em razão do desbarrancamento de parte da calçada (resultando em um buraco) e também em razão da ausência do gradil de proteção. Acidentes estes que podem causar lesões, quedas e acidentes de natureza mais grave.

Em razão da situação exposta, os pedestres transitam pelo leito da via pública, colocando-se constantemente em risco, em razão do grande fluxo de veículos que perpassam pelo local diariamente. Ressalta-se que se trata de uma via de mão dupla, amplamente utilizada por carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Nesse sentido, é necessário ressaltar a importância da utilização da calçada pelos moradores, a fim de resguardar sua integridade física e evitar acidentes.




Câmara Municipal de Varginha


Nesse sentido, visando proporcionar maior segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam regularmente pelo local, torna-se indispensável o atendimento do pleito exposto, com a consequente reconstrução da calçada e instalação do gradil de proteção.

Ademais, recomenda-se a realização de um estudo técnico pormenorizado a fim de identificar as causas do desbarrancamento no local, que tem contribuído para o problema na calçada.

Desta forma, zelando pela segurança, saúde e bem-estar dos munícipes, apresenta esta Indicação e solicita que a Administração Municipal realize as melhorias indicadas o mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 12 de maio de 2021.



Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE


Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


João Martins Ribeiro
Joãozinho Enfermeiro
Vereador - PSC


Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE


Apoliano de Jesus R.
Apoliano do Projeto DCM
Vereador - PP


José Roberto Batista
Bebeto do Posto
Vereador - PSL


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA

Indicação Nº 226/2021

