



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 207/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, ao Secretário Municipal de Planejamento Urbano, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA **solicitando providências cabíveis para a recuperação da estabilidade e segurança da estrutura da Rua Janaúba, cruzamento com a Rua Maria Pequenina Azevedo e da continuação da Rua Antônio Massoti Filho, abaixo da Igreja São João Batista, no bairro Boa Vista.**

JUSTIFICATIVA

Com a realização de obras de infraestrutura no local, a exemplo do asfaltamento das vias, várias construções foram edificadas, porém não foi realizado um trabalho efetivo para a captação das águas pluviais.

Sem um sistema adequado para a captação e o escoamento das águas das chuvas, todo o volume de água desce em grande velocidade danificando a via e, principalmente, provocando a erosão da área verde e de suas paredes que sustentam o logradouro.

O volume de águas é muito grande, retirando a vegetação superficial e criando fissuras na parede de terra da área verde, causando desmoronamentos. Parte das vias, inclusive, já começaram a ceder.

Para sanar essa situação é necessário realizar um trabalho de engenharia local, com a instalação de algumas bocas de lobo e de manilhas para a condução destas águas para longe das regiões atingidas pela erosão evitando, assim, maiores transtornos e riscos aos moradores.



Câmara Municipal de Varginha

Após estabilizar a localidade é imprescindível a recuperação da cobertura vegetal do solo a fim de minimizar o desgaste do solo e evitar novos desmoronamentos da via que podem inclusive afetar a estrutura das residências próximas ou que vierem a ser futuramente construídas.

Por todo o exposto, solicita que o Executivo Municipal envide todos os esforços necessários para conter a erosão pluvial e recuperar a estabilidade e a segurança das referidas vias.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 05 de maio de 2021.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "REGINALDO DE OLIVEIRA TRISTÃO".

REGINALDO DE OLIVEIRA TRISTÃO
Vereador

Indicação Nº 207/2021