



# Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 226/2021

**Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.**

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, na figura do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB- para que sejam tomadas as seguintes providências na Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria:

- Reconstrução da Calçada na altura do nº 71 da via;
- Instalação de gradil de proteção, na altura do nº 71 da via, em frente ao trecho que deslizou;
- Realização de estudo para contenção do desbarrancamento e erosão no local.

## JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por diversos municíipes que relataram o estado precário que se encontra a calçada existente no logradouro supramencionado, em frente ao número 71. Conforme pode ser verificado nas fotos em anexo, existe um enorme buraco formado pela destruição da calçada e do gradil de proteção que impede o acesso ao riacho contíguo a via.

No trecho em questão, constatam-se graves riscos de acidentes, em razão do desbarrancamento de parte da calçada (resultando em um buraco) e também em razão da ausência do gradil de proteção. Acidentes estes que podem causar lesões, quedas e acidentes de natureza mais grave.

Em razão da situação exposta, os pedestres transitam pelo leito da via pública, colocando-se constantemente em risco, em razão do grande fluxo de veículos que perpassam pelo local diariamente. Ressalta-se que se trata de uma via de mão dupla, amplamente utilizada por carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Nesse sentido, é necessário ressaltar a importância da utilização da calçada pelos moradores, a fim de resguardar sua integridade física e evitar acidentes.



## Câmara Municipal de Varginha

Nesse sentido, visando proporcionar maior segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam regularmente pelo local, torna-se indispensável o atendimento do pleito exposto, com a consequente reconstrução da calçada e instalação do gradil de proteção.

Ademais, recomenda-se a realização de um estudo técnico pormenorizado a fim de identificar as causas do desbarrancamento no local, que tem contribuído para o problema na calçada.

Desta forma, zelando pela segurança, saúde e bem-estar dos munícipes, apresenta esta Indicação e solicita que a Administração Municipal realize as melhorias indicadas o mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 12 de maio de 2021.

  
Thulyo Paiva Machado  
Thulyo Paiva  
Vereador - AVANTE  
  
Daniel Rodrigues de Farias "Dandan"  
Vereador  
  
Lucas Gabriel Ribeiro  
Dr. Lucas  
Vereador - PSDB  
  
Joãozinho Enfermeiro  
Vereador - PSC  
  
Jodo Martins Ribeiro  
Carlinho da Padaria  
Vereador - PODE  
  
Carlos Roberto Rodrigues  
Carlinho da Padaria  
Vereador - PODE  
  
José Roberto Batista  
Bebeto do Pesto  
Vereador - PSL  
  
Alberto Dias Valério  
Cabo Valério da Aprosep  
Vereador - CIDADANIA

Indicação Nº 226/2021

