



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 302/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **para que seja realizada a reinstalação da galeria de águas pluviais - bueiros - que ficava localizada na Rua Delfim Moreira, próximo ao nº 245, que compreende as lojas A e B, no Centro.**

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação visa atender aos pedidos de comerciantes e moradores que residem na localidade acima mencionada que relatam um grave problema ocorrido durante o processo de revitalização do centro comercial desta urbe, com a ampliação das calçadas da região.

Com a louvável iniciativa da Prefeitura Municipal, iniciaram-se as obras de reforma no centro comercial de Varginha, com o intuito de alargar as calçadas (para 2,50 metros de largura) e melhorar a acessibilidade aos pedestres, que se deparavam com calçadas estreitas e apertadas, especialmente em dias de grande movimento. Assim, a Rua Delfim Moreira foi uma das contempladas com a ampliação.

Contudo, em que pese todas as benesses que as melhorias trarão à população varginhense, especificamente no trecho do logradouro em questão, mais precisamente em frente a calçada da loja Mattos Calçados, existia um "bueiro" para drenagem da água pluvial que foi tampado durante a ampliação do passeio. Assim, ao invés de a equipe técnica ter deixado espaço para o bueiro, optaram por tampá-lo completamente, o que causou inúmeros transtornos aos comerciantes e pedestres.



Câmara Municipal de Varginha

Isso, pois conforme se verifica nas fotos em anexo, durante o período chuvoso, a água que desce pela via não tem escoamento adequado, gerando um grande volume, o que tornou a passagem de pedestres pelo local inviável, fez com a água adentrasse nas residências, bem como que os carros que transitavam pela via atirassem água no interior os estabelecimentos comerciais. Segundo informações colhidas, a água que desce no referido trecho vem se acumulando desde o quarteirão anterior.

Situação diferente do que ocorreu na esquina de cima, lado oposto da rua mencionada, em frente à farmácia Americanas. No referido local, também houve a ampliação da calçada, porém houve o cuidado de manter o bueiro existente na via, a fim de possibilitar o escoamento das águas pluviais.

Ante o exposto, tem-se que a situação narrada tem trazido muito transtorno para os comerciantes e moradores que ficam apreensivos durante os períodos chuvosos e já se preocupam com as próximas estações chuvosas.

Assim, atento às necessidades da população, apresenta esta Indicação e solicita o apoio do Executivo Municipal e da Secretaria competente para a instalação de uma rede de drenagem pluvial eficiente nesse local proporcionado, assim, o adequado escoamento das águas pluviais.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 09 de junho de 2021.

Apoliano de Jesus Rios
Apoliano do Projeto DOM
Vereador - PP

Daniel R. Farias
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador

Carlos Roberto Rodrigues
Carlos Roberto Rodrigues
Carlino da Padaria
Vereador - PODE

Indicação Nº 302/2021



