



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 381/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, através do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito – DEMUTRAN, solicitando as seguintes **melhorias no bairro Santa Maria**:

- 1. elaboração de estudo de viabilidade para sinalização no cruzamento das Ruas Mário Gino Tosi, Antônio Bregalda e Mário Sapi;**
- 2. sinalização horizontal e vertical de toda extensão da Rua Mário Sapi; e**
- 3. manutenção da galeria para escoamento de água pluvial – bueiro – localizado na Rua Mário Sapi.**

JUSTIFICATIVA

A medida indicada vem ao encontro das diversas reclamações de munícipes descontentes com a insegurança do cruzamento das vias mencionadas. Conforme se verifica nas fotografias em anexo, o local não possui nenhum tipo de sinalização, nem horizontal, nem vertical, o que torna o trânsito no cruzamento bastante caótico, especialmente em horários de pico.

Cabe ressaltar que as vias em questão são bastante movimentadas e são caminhos principais de acesso aos diversos bairros ao seu redor, tais como Santa Maria, Vargem, Vila Barcelona e Treviso.

Do mesmo modo, vale destacar a necessidade de pintura da sinalização horizontal e vertical na Rua Mário Sapi, com a respectiva pintura das faixas de parada obrigatória nas extremidades da via e instalação de placas de sinalização de limite de velocidade.

Ademais, a respeito do bueiro existente na via, é possível verificar a precariedade das condições da galeria, como demonstrado na fotografia anexa, havendo necessidade de manutenção, limpeza e desobstrução. Além do mato ao redor, o bueiro está com a grade de proteção deteriorada, colocando em risco a segurança de condutores de veículos e pedestres que transitam pelo local,



Câmara Municipal de Varginha

principalmente idosos e crianças, especialmente pelo fato de estar posicionado ao lado de uma pracinha, amplamente utilizada pelos moradores das adjacências.

As situações mencionadas têm causado muitos transtornos aos munícipes e necessitam de maior atenção do Poder Público.

Ante o exposto, zelando pela segurança de todos os cidadãos que se deslocam pelas Ruas Mário Gino Tosi, Antônio Bregalda e Mário Sapi, localizadas no bairro Santa Maria, apresenta esta Indicação e solicita atenção especial da Administração Municipal e dos órgãos competentes para o seu atendimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 07 de julho de 2021.


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador

Indicação Nº 381/2021



