



# Câmara Municipal de Varginha

**Indicação Nº 37/2023**

**Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.**

O Vereador subscritor vem solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA – para as seguintes **providências no córrego localizado na Avenida Batistinha, em frente ao imóvel de número 145, no bairro Santa Maria:**

- 1. revisão de toda a tubulação, em razão de vazamentos de esgoto em sua extensão;**
- 2. realização dos serviços de limpeza e desassoreamento de toda a extensão do córrego;**
- 3. instalação de gradil de proteção no entorno das margens do córrego.**

## **JUSTIFICATIVA**

Visa, a presente Indicação, atender às reivindicações de munícipes que solicitaram a realização de melhorias no córrego localizado na Avenida Batistinha.

As medidas indicadas proporcionarão mais segurança e bem-estar aos moradores daquela região pois, observando as fotografias anexas, verificam-se muitas sujeiras dentro do córrego: mato, galhos, resíduos descartados de maneira inadequada dentre outros.

Logo, o serviço de limpeza e desassoreamento de toda a extensão do córrego tem como principal objetivo realizar a retirada de resíduos que ficam acumulados no fundo dos córregos, prejudicando gravemente a circulação e a vazão da água ou outros líquidos nesses locais, o que certamente diminuirá a possibilidade de transbordamentos ou enchentes.

Ademais, solicita a revisão da tubulação existente no local, uma vez que, segundo moradores, existem vazamentos de esgoto, que causam desconforto, mau cheiro e aparecimento de diversos insetos.

Não obstante, a instalação do gradil de proteção tem o intuito de conferir mais segurança às pessoas que ali transitam, considerando frequentes desbarrancamentos de parte da calçada e risco de quedas no córrego, por se tratar de uma via bastante movimentada.

Conforme se verifica nas fotos, o gradil foi instalado em quase toda extensão da via, restando apenas um trecho desprovido do equipamento de segurança. Trata-se de um




## Câmara Municipal de Varginha

barranco bastante alto, que necessita da referida proteção. Sendo assim, o intuito da solicitação é evitar acidentes das mais diversas naturezas e gravidades.

Ante o exposto, atento às necessidades da população, apresenta esta Indicação e solicita o apoio da Administração Municipal para o seu atendimento.


**Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 15 de fevereiro de 2023.**

  
**DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - DANDAN**  
Vereador

  
**Lucas Gabriel Ribeiro**  
Dr. Lucas  
Vereador - PSDB

  
**Fernando Guedes Oliveira**  
VEREADOR - PTB

  
**Alberto Dias Valério**  
Aberto Valério da Aprosep  
Vereador - CIDADANIA

  
**Marcelo Antônio de Souza**  
Marcelino da Cooperativa  
Vereador - REPUBLICANOS







