



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento nº 52/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 26 / 03 / 2025

Presidente da Câmara

O Vereador subscritor requer de Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes **informações acerca da execução de obras de infraestrutura, escoamento e drenagem de águas pluviais em toda a extensão da Avenida Batistinha, situada no bairro Santa Maria, visando à prevenção de alagamentos que ocorrem com frequência na região:**

1. Existe algum projeto em andamento ou em fase de planejamento para a execução de obras de drenagem e contenção de enchentes na Avenida Batistinha?
2. Caso haja um projeto, qual o cronograma previsto para sua execução? Caso não exista nenhum projeto em andamento, justificar como o Executivo pretende solucionar o problema da população afetada.
3. Quais medidas emergenciais estão sendo adotadas para mitigar os impactos das enchentes na região enquanto as obras definitivas não são implementadas?
4. Existem estudos técnicos que avaliam a viabilidade de canalização ou ampliação da vazão do córrego que atravessa a via?
5. Quais recursos orçamentários estão previstos para tais obras e qual a origem desses recursos?
6. Informar se foram instalados gradis de proteção em toda margem do córrego na extensão da Avenida. Se não, quando o Executivo pretende fazê-lo?

JUSTIFICATIVA

A presente proposição fundamenta-se na necessidade urgente de ações concretas para solucionar o problema dos frequentes alagamentos que afetam a Avenida Batistinha e seu entorno. O córrego que atravessa a via transborda regularmente durante o período chuvoso, causando prejuízos materiais, comprometendo a mobilidade urbana e colocando em risco a saúde e a segurança dos moradores e comerciantes locais.

Este Vereador apresentou a Indicação n. 226/2021, Requerimento n. 176/2021, Indicação n. 37/2023 e o Requerimento n. 179/2024 solicitando informações sobre o local, oportunidade na qual foi informado que já estava sendo providenciada a fabricação dos guarda corpos. Contudo, urge a necessidade de esclarecer se todo o local já conta com gradis de proteção.

Importante ressaltar que os danos causados pelo transbordamento do córrego incluem a destruição de bens particulares, comprometimento da estrutura de residências e



Câmara Municipal de Varginha

estabelecimentos, aumento da proliferação de doenças de veiculação hídrica e dificuldades de deslocamento da população. Além disso, a situação agrava-se pela falta de um sistema eficiente de drenagem pluvial na região, exigindo uma resposta efetiva do poder público.

Diante disso, a população clama por soluções que eliminem ou minimizem esses impactos, garantindo mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos.


Como representante legítimo do povo, este vereador cumpre seu papel fiscalizador ao buscar esclarecimentos e acompanhar as ações do Executivo para que medidas urgentes sejam implementadas.

Ante o exposto, requer a atenção do Executivo Municipal para essa demanda essencial, a fim de prestar os devidos esclarecimentos à comunidade afetada e solicita o apoio dos nobres Vereadores desta Edilidade para aprovação deste Requerimento, espera que seja acatado e que as informações sejam remetidas para conhecimento desta Casa e de toda a população varginhense.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 26 de março de 2025.


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - DANDAN
Vereador


João Martins Ribeiro
JOÃOZINHO ENFERMEIRO
Vereador - DC


Bruno Leandro de Souza
BRUNO LEANDRO COLETOR
Vereador - PSDB


Alexandre Prado
Vereador - AVANTE



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento nº 179/2024

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE. Em única discussão e votação. Oficie-se de acordo com o requerimento. Varginha, 18/04/2024 Presidente da Câmara
--

O Vereador subscritor requer de Vossa Excelência que, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, oficie ao Senhor Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos solicitando as seguintes **informações referentes ao córrego localizado na Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria**:

1. Existe algum registro de vazamento de esgoto ao longo da tubulação que passa pelo referido córrego? Caso afirmativo, detalhar as providências tomadas.
2. Qual foi a data da última inspeção completa da tubulação? Foi elaborado algum relatório técnico? Se sim, encaminhar cópia.
3. A Prefeitura possui algum planejamento para a realização de serviços de limpeza e remoção de entulhos no córrego? A secretaria responsável tem ações previstas para coibir o descarte irregular de resíduos, problema recorrente na região?
4. Há previsão de instalação de grades de proteção nas margens do córrego, visando aumentar a segurança e prevenir acidentes?

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento visa atender às solicitações de munícipes que, desde o início deste mandato, pedem melhorias no córrego localizado na Avenida Batistinha. Os questionamentos levantados buscam garantir mais segurança e bem-estar aos moradores da região.

Conforme evidenciam as fotografias anexas, observa-se grande acúmulo de sujeira no córrego, incluindo mato, galhos e resíduos descartados inadequadamente.

Dessa forma, a realização de serviços de limpeza em toda a extensão do córrego tem como principal objetivo remover os resíduos acumulados no fundo, que prejudicam gravemente o fluxo e a vazão da água. Isso certamente reduzirá o risco de transbordamentos e enchentes, beneficiando a comunidade.



Câmara Municipal de Varginha


Além disso, é imprescindível a revisão da tubulação existente, uma vez que, segundo relatos dos moradores, há vazamentos de esgoto no local. Esses vazamentos provocam desconforto, mau cheiro e a proliferação de insetos, impactando negativamente a qualidade de vida na área afetada.


Por fim, a instalação de um gradil de proteção ao longo das margens do córrego visa garantir a segurança dos pedestres, especialmente devido aos frequentes desbarrancamentos da calçada e ao risco de quedas, considerando que se trata de uma via bastante movimentada. As fotografias demonstram que o gradil foi instalado em grande parte da via, restando apenas um trecho sem essa proteção essencial.

Ante o exposto, solicita o apoio dos nobres Vereadores desta Edilidade para aprovação deste Requerimento, espera que seja acatado e que as informações sejam remetidas para conhecimento desta Casa e de toda a população varginhense.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 18 de setembro de 2024.


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - DANDAN
Vereador







Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 37/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador subscritor vem solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal e à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA – para as seguintes **providências no córrego localizado na Avenida Batistinha, em frente ao imóvel de número 145, no bairro Santa Maria:**

1. **revisão de toda a tubulação, em razão de vazamentos de esgoto em sua extensão;**
2. **realização dos serviços de limpeza e desassoreamento de toda a extensão do córrego;**
3. **instalação de gradil de proteção no entorno das margens do córrego.**

JUSTIFICATIVA

Visa, a presente Indicação, atender às reivindicações de munícipes que solicitaram a realização de melhorias no córrego localizado na Avenida Batistinha.

As medidas indicadas proporcionarão mais segurança e bem-estar aos moradores daquela região pois, observando as fotografias anexas, verificam-se muitas sujeiras dentro do córrego: mato, galhos, resíduos descartados de maneira inadequada dentre outros.

Logo, o serviço de limpeza e desassoreamento de toda a extensão do córrego tem como principal objetivo realizar a retirada de resíduos que ficam acumulados no fundo dos córregos, prejudicando gravemente a circulação e a vazão da água ou outros líquidos nesses locais, o que certamente diminuirá a possibilidade de transbordamentos ou enchentes.

Ademais, solicita a revisão da tubulação existente no local, uma vez que, segundo moradores, existem vazamentos de esgoto, que causam desconforto, mau cheiro e aparecimento de diversos insetos.

Não obstante, a instalação do gradil de proteção tem o intuito de conferir mais segurança às pessoas que ali transitam, considerando frequentes desbarrancamentos de parte da calçada e risco de quedas no córrego, por se tratar de uma via bastante movimentada.

Conforme se verifica nas fotos, o gradil foi instalado em quase toda extensão da via, restando apenas um trecho desprovido do equipamento de segurança. Trata-se de um



Câmara Municipal de Varginha


barranco bastante alto, que necessita da referida proteção. Sendo assim, o intuito da solicitação é evitar acidentes das mais diversas naturezas e gravidades.


Ante o exposto, atento às necessidades da população, apresenta esta Indicação e solicita o apoio da Administração Municipal para o seu atendimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 15 de fevereiro de 2023.


DANIEL RODRIGUES DE FARIAS - DANDAN
Vereador


Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB


Fernando Guedes Oliveira
VEREADOR - PTB


Alberto Dias Valério
Abô Valério da Aposep
Vereador - CIDADANIA



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 226/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, na figura do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB- **para que sejam tomadas as seguintes providências na Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria:**

- **Reconstrução da Calçada na altura do nº 71 da via;**
- **Instalação de gradil de proteção, na altura do nº 71 da via, em frente ao trecho que deslizou;**
- **Realização de estudo para contenção do desbarrancamento e erosão no local.**

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por diversos munícipes que relataram o estado precário que se encontra a calçada existente no logradouro supramencionado, em frente ao número 71. Conforme pode ser verificado nas fotos em anexo, existe um enorme buraco formado pela destruição da calçada e do gradil de proteção que impede o acesso ao riacho contíguo a via.

No trecho em questão, constata-se graves riscos de acidentes, em razão do desbarrancamento de parte da calçada (resultando em um buraco) e também em razão da ausência do gradil de proteção. Acidentes estes que podem causar lesões, quedas e acidentes de natureza mais grave.

Em razão da situação exposta, os pedestres transitam pelo leito da via pública, colocando-se constantemente em risco, em razão do grande fluxo de veículos que perpassam pelo local diariamente. Ressalta-se que se trata de uma via de mão dupla, amplamente utilizada por carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Nesse sentido, é necessário ressaltar a importância da utilização da calçada pelos moradores, a fim de resguardar sua integridade física e evitar acidentes.




Câmara Municipal de Varginha

Nesse sentido, visando proporcionar maior segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam regularmente pelo local, torna-se indispensável o atendimento do pleito exposto, com a consequente reconstrução da calçada e instalação do gradil de proteção.


Ademais, recomenda-se a realização de um estudo técnico pormenorizado a fim de identificar as causas do desbarrancamento no local, que tem contribuído para o problema na calçada.


Desta forma, zelando pela segurança, saúde e bem-estar dos munícipes, apresenta esta Indicação e solicita que a Administração Municipal realize as melhorias indicadas o mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 12 de maio de 2021.


Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador


Apoliano de Jesus R.
Apoliano do Projeto DCM
Vereador - PP


Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB


João Martins Ribeiro
Joãozinho Enfermeiro
Vereador - PSC


Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE


José Roberto Batista
Bebeto do Posto
Vereador - PSL


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA

Indicação Nº 226/2021



Câmara Municipal de Varginha

Requerimento Nº 176/2021


Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em única discussão e votação.

Oficie-se de acordo com o requerimento.

Varginha, 29 / 09 / 2021


Presidente da Câmara

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, após ouvir o douto Plenário desta egrégia Casa Legislativa, REQUERER de Vossa Excelência que oficie ao Senhor Prefeito Municipal, através do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando as seguintes **informações a respeito da situação da Avenida Batistinha, nas proximidades do imóvel de número 71, no bairro Santa Maria:**

1. Existe previsão para realização das obras solicitadas por meio da Indicação de n. 226/2021?
2. Em caso afirmativo, informar o cronograma de execução da referida obra. Em caso negativo, esclarecer os motivos que inviabilizem a execução e quais providências pretendem tomar diante da urgência problema exposto.
3. Em razão da gravidade da situação no local e riscos à população, existe viabilidade para tomada imediata de providências? Ainda que em caráter provisório com o intuito de se evitarem acidentes.

JUSTIFICATIVA

O presente Requerimento possui a finalidade de atender às constantes reivindicações dos moradores e usuários da Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria, que novamente procuraram este Vereador e reclamaram da falta de atenção do Poder Público para com o problema enfrentado no local.

Conforme já levado a conhecimento do Poder Público por meio da Indicação de n. 226/2021, cuja cópia segue anexa, o logradouro em questão, na altura do imóvel de número 71, necessita de intervenção urgente e imediata a fim de



Câmara Municipal de Varginha

reconstruir parte da calçada que desbarrancou em direção ao ribeirão existente no local, bem como instalação de gradil de proteção no trecho que desmoronou.

Tais medidas são de extrema urgência, pois o local apresenta grande risco à segurança da população, conforme se verifica nas fotografias anexas, uma vez que munícipes, dentre eles crianças e idosos, não conseguem utilizar a calçada de maneira segura, precisando se deslocar pela via pública para passagem no local. Dessa forma, as alternativas que restam aos pedestres são arriscar-se passando na beirada do barranco ou pelo leito da via, que é extremamente movimentada.

Dessa forma, diante das inúmeras reclamações, o Vereador esteve no local para averiguar a situação e constatou que, desde o início do ano, nenhuma providência foi adotada para sanar o problema.

Assim, visando resguardar a integridade física dos usuários da via e evitar acidentes, bem como proporcionar mais segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam pelo local, reitera nesta oportunidade o pleito exarado na indicação retromencionada, na qual sugeriu a reconstrução da calçada, instalação de gradil de proteção e, não menos importante, a realização de estudo técnico para contenção do desbarrancamento e erosão no local.

Ademais, salienta-se a necessidade urgente de limpeza do referido ribeirão, que está em estado de extrema precariedade, na qual as águas se misturam com esgoto, causando intenso mau cheiro no local. O referido problema é alvo de grandes reclamações de moradores do entorno, necessitando de intervenção imediata do poder público.

Diante dos fatos expostos e, em atenção ao pleito de diversos munícipes incomodados com a situação, faz-se necessária a apresentação desta proposição, esperando contar com o apoio dos nobres pares para sua aprovação e do Poder Executivo para a tomada de providências efetivas quanto ao caso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 29 de setembro de 2021.

Apoliano de Jesus Rios
Apoliano de Jesus Rios
Vereador - PP

Daniel R. Farias
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador

CRISTOVÃO VILAS BOAS
CRISTOVÃO VILAS BOAS
Vereador

Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE

Requerimento Nº 176/2021



Câmara Municipal de Varginha

Indicação Nº 226/2021

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Varginha.

O Vereador que abaixo subscreve vem, na forma regimental, solicitar de Vossa Excelência que encaminhe a presente Indicação ao Senhor Prefeito Municipal, na figura do Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB- para que sejam tomadas as seguintes providências na Avenida Batistinha, no bairro Santa Maria:

- **Reconstrução da Calçada na altura do nº 71 da via;**
- **Instalação de gradil de proteção, na altura do nº 71 da via, em frente ao trecho que deslizou;**
- **Realização de estudo para contenção do desbarrancamento e erosão no local.**

JUSTIFICATIVA

Este Vereador foi procurado por diversos munícipes que relataram o estado precário que se encontra a calçada existente no logradouro supramencionado, em frente ao número 71. Conforme pode ser verificado nas fotos em anexo, existe um enorme buraco formado pela destruição da calçada e do gradil de proteção que impede o acesso ao riacho contíguo a via.

No trecho em questão, constata-se graves riscos de acidentes, em razão do desbarrancamento de parte da calçada (resultando em um buraco) e também em razão da ausência do gradil de proteção. Acidentes estes que podem causar lesões, quedas e acidentes de natureza mais grave.

Em razão da situação exposta, os pedestres transitam pelo leito da via pública, colocando-se constantemente em risco, em razão do grande fluxo de veículos que perpassam pelo local diariamente. Ressalta-se que se trata de uma via de mão dupla, amplamente utilizada por carros, caminhões, ônibus e motocicletas. Nesse sentido, é necessário ressaltar a importância da utilização da calçada pelos moradores, a fim de resguardar sua integridade física e evitar acidentes.




Câmara Municipal de Varginha


Nesse sentido, visando proporcionar maior segurança e acessibilidade aos pedestres que transitam regularmente pelo local, torna-se indispensável o atendimento do pleito exposto, com a consequente reconstrução da calçada e instalação do gradil de proteção.

Ademais, recomenda-se a realização de um estudo técnico pormenorizado a fim de identificar as causas do desbarrancamento no local, que tem contribuído para o problema na calçada.

Desta forma, zelando pela segurança, saúde e bem-estar dos munícipes, apresenta esta Indicação e solicita que a Administração Municipal realize as melhorias indicadas o mais breve possível.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Varginha, em 12 de maio de 2021.



Thulyo Paiva Machado
Thulyo Paiva
Vereador - AVANTE



Lucas Gabriel Ribeiro
Dr. Lucas
Vereador - PSDB



DANIEL RODRIGUES DE FARIAS "Dandan"
Vereador



João Martins Ribeiro
Joãozinho Enfermeiro
Vereador - PSC


Carlos Roberto Rodrigues
Carlinho da Padaria
Vereador - PODE


Apoliano de Jesus R.
Apoliano do Projeto D.O.
Vereador - PP


José Roberto Batista
Bebeta do Posto
Vereador - PSL


Alberto Cabo
Vereador - Cidadania


Alberto Dias Valério
Cabo Valério da Aprosep
Vereador - CIDADANIA

Indicação Nº 226/2021